

Vorschriften zur Arbeitssicherheit

Umgang bei Lastentransport

Gefahren inkl. Schutzmassnahmen zu «Arbeiten in Produktionsstätten»
siehe Modul Fertigungstechnik Grundlagen.



Zusätzliche Gefahren zu «Arbeiten in Produktionsstätten»

Verletzungen beim Transportieren mit Industriekranen und Hebezeugen (Nr. 22)

Massnahmen zur Risikominderung:

- Arbeiten Sie nur mit Industriekranen und Hebezeugen, über die Sie instruiert sind und mit deren Eigenheiten Sie vertraut sind
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Gefahren im Betrieb kennen (z.B. unübersichtliche Stellen, Hindernisse im Transportbereich, abgegrenzte Bereiche)

Getroffen oder eingeklemmt werden von pendelnder, umkippenden oder abstürzender Last (Nr. 23)

Massnahmen zur Risikominderung:

- Verwenden Sie nur funktionstüchtige und unbeschädigte Kranhaken mit Lasthakensicherungen
- Verwenden Sie nur gekennzeichnete und unbeschädigte Anschlagmittel
- Befestigen Sie die Anschlagmittel am Transportgut so, dass das Transportgut in einer ausbalancierten Lage transportiert wird (Schwerpunkt der Last berücksichtigen)
- Schlingen Sie Ketten, Gurte oder Seile straff um das Transportgut so dass beim Anheben der Last kein Verschieben möglich ist (Verpackung unverletzt, Holzpalette stabil, keine losen Teile)

Verhaltensregeln

- Befolgen Sie die internen Betriebsanweisungen
- Die betriebliche Notfallorganisation ist Ihnen bekannt
- Lassen Sie sich bei Ihrer Arbeit nicht durch fremde Einflüsse stören (z.B. Handy, Telefongespräche lenken von der Arbeit ab und führen zu Konzentrationsstörungen)
- Verwenden Sie die PSA (Persönliche Schutzausrüstung) gemäss Betriebsvorschriften
- Halten Sie sich bei der Verwendung und Lagerungen von Gefahrenstoffen an die Vorgaben des Sicherheitsdatenblattes
- Prüfen Sie die Sicherheitseinrichtung auf Funktionstüchtigkeit
- Entfernen oder Überbrücken Sie keine Schutz- und Warnvorrichtungen an Anlagen/Maschinen und Einrichtungen
- Verwenden Sie für Arbeiten in der Höhe stabile, trittsichere und für die Arbeit geeignete Schutzeinrichtungen und Hilfsmittel
- Melden Sie Mängel an Hubwerken, Kränen und Anschlagmitteln immer dem Vorgesetzten
- Verwenden Sie nur Industriekräne, Hebezeuge und Anschlagmittel, die entsprechend gewartet sind
- Arbeiten Sie nur mit Industriekräne, Hebezeuge und Anschlagmittel, über die Sie gemäss den Bedienungsanleitungen instruiert und geschult sind
- Vor dem Anheben der Last stehen Sie aus dem Gefahrenbereich
- Heben Sie die Last senkrecht an
- Melden Sie Unfälle unverzüglich dem Vorgesetzten
- Halten Sie sich an die Vorgaben «SUVA-Sichere Lehrzeit»

Checkliste, Hebezeuge



www.meinlehrmittel.ch

PDF

Checkliste, Kran in Industrie und Gewerbe



www.meinlehrmittel.ch

PDF

Checkliste, Anschlagmittel



www.meinlehrmittel.ch

PDF

Swissmechanic Modell-Lehrgang, Ausgabe 2016

www.swissmechanic.ch/modell_lehrgang